



## OBSERVATIONS DIVERSES (SUITE) :

### DIVERS :

Un tassement s'est produit à l'extrémité Ouest des travaux miniers, à l'aplomb d'une galerie. Il a été rebouché en 2006 et présente aujourd'hui des valeurs radiométriques comprises entre 300 à 850 c/s SPP $\gamma$  sur une surface d'environ 6 m<sup>2</sup>.

Un barrage-réservoir avait été réalisé lors du fonctionnement de la laverie à 2 km en aval du site.

Il est alimenté par le ruisseau « le Gourgeat » et le ruisseau « le Terrasson ».

Il est constitué d'une digue en béton d'environ 10 m de longueur sur 6 m de hauteur. Il comporte un déversoir en béton de 2 m de large.

Le réservoir est actuellement largement envasé et envahi par la végétation.

### Prélèvements d'échantillons :

- REL RU : Prélèvement d'eau dans le ruisseau à 100 m au Sud du site.
- REL DIG : Prélèvement d'eau dans l'ancienne digue du site de Rophin situé à environ 500 m au Sud du site de Reliez.

### Visite du 30/08/2010 :

- REL TB : Prélèvement d'eau sur un écoulement semblant provenir de l'ancienne entrée du travers-banc du site et qui forme une zone marécageuse en aval immédiat des travaux miniers souterrains